

フェローズ製品 修理料金概算表

2019年10月1日

- ・記載の料金は、お客様から弊社カスタマーサポートに直接修理申込みをいただいた場合の目安です。
- ・ご販売店様へ修理をご依頼された場合の修理料金につきましては、ご販売店様へお問い合わせください。
- ・実際の製品の状態により、料金が異なる場合がありますのでご了承ください。

製品カテゴリー	品名	品番	目安料金
シュレッダー	10M	4632901	15,000 円 ~ 17,000 円 (税別)
	100M	4629501	24,000 円 ~ 27,000 円 (税別)
	1200MCs	4871401	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	12Cs	3271501	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	12MCs	4632801	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	121C	1812101	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	130C	4680401	33,000 円 ~ 35,000 円 (税別)
	150C	4687901	33,000 円 ~ 35,000 円 (税別)
	16MC	4704101	13,000 円 ~ 15,000 円 (税別)
	17C	4016101	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	1800C	1719101	25,000 円 ~ 28,000 円 (税別)
	1800Ct	4696101	25,000 円 ~ 27,000 円 (税別)
	18Ci	4680801	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	200C	4653901	37,000 円 ~ 39,000 円 (税別)
	200C-2	4657001	37,000 円 ~ 39,000 円 (税別)
	210CX	4705401	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	210MC	4627201	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	250M	4656601	38,000 円 ~ 40,000 円 (税別)
	250M-2	4657101	38,000 円 ~ 40,000 円 (税別)
	30CX	4704201	29,000 円 ~ 31,000 円 (税別)
	30MC	4704301	30,000 円 ~ 32,000 円 (税別)
	310CX	4705201	29,000 円 ~ 31,000 円 (税別)
	310MC	4705301	30,000 円 ~ 32,000 円 (税別)
	450M	4074401	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	450M-2	4074801	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	450MCs	4625401	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	455MCs	4689101	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	45MCs	4625901	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	46MCs-2	4821101	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	460MCs	4626401	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	465MCs	4688101	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	46MCS	4817401	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	48CX	4704401	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	48MC	4627001	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
62MC	4685501	14,000 円 ~ 16,000 円 (税別)	
76Ct	4696001	25,000 円 ~ 27,000 円 (税別)	
79Ci	4679301	24,000 円 ~ 26,000 円 (税別)	
79Ci-2	4680501	24,000 円 ~ 26,000 円 (税別)	

フェローズ製品 修理料金概算表

2019年10月1日

- ・記載の料金は、お客様から弊社カスタマーサポートに直接修理申込みをいただいた場合の目安です。
- ・ご販売店様へ修理をご依頼された場合の修理料金につきましては、ご販売店様へお問い合わせください。
- ・実際の製品の状態により、料金が異なる場合がありますのでご了承ください。

製品カテゴリー	品名	品番	目安料金
シュレッダー	8Cd	4692901	7,000 円 ~ 8,000 円 (税別)
	84Ci	4683301	24,000 円 ~ 26,000 円 (税別)
	84Ci-2	4680601	24,000 円 ~ 26,000 円 (税別)
	92Cs	1719001	25,000 円 ~ 28,000 円 (税別)
	99Ci	4691301	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	99Ci-2	4680701	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	99MCs	4609401	36,000 円 ~ 40,000 円 (税別)
	99MCs-2	4608401	36,000 円 ~ 40,000 円 (税別)
	B-051C-BS	3418201	8,000 円 ~ 10,000 円 (税別)
	B-051C-WS	3418301	8,000 円 ~ 10,000 円 (税別)
	B-052C-BS	3418401	9,000 円 ~ 11,000 円 (税別)
	B-052C-WS	3418501	9,000 円 ~ 11,000 円 (税別)
	B-121C	3373501	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	B-131C	3374501	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	B-151C	3419201	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	B-16C	3374501	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	DS-1100C	3407901	20,000 円 ~ 22,000 円 (税別)
	DS-500C-2	3401601	9,000 円 ~ 11,000 円 (税別)
	DS-500C-2W	3402201	9,000 円 ~ 11,000 円 (税別)
	JB-05CD-BS	4418501	9,000 円 ~ 11,000 円 (税別)
	JB-05CD-WS	4418601	9,000 円 ~ 11,000 円 (税別)
	JB-06CDM	4704701	11,000 円 ~ 13,000 円 (税別)
	JB-06CDM-W	4704801	11,000 円 ~ 13,000 円 (税別)
	JB-08CDM	4700201	12,000 円 ~ 14,000 円 (税別)
	JB-09CDM	4704601	12,000 円 ~ 14,000 円 (税別)
	JB-10CDM	3227601	19,000 円 ~ 21,000 円 (税別)
	JB-315SR	4705501	49,000 円 ~ 52,000 円 (税別)
	M-450Cs-2	3345001	18,000 円 ~ 20,000 円 (税別)
	M-460Cs-2	3346001	33,000 円 ~ 36,000 円 (税別)
	S5CDM-BB	4820001	8,000 円 ~ 10,000 円 (税別)
S5CDM-WS	4830001	8,000 円 ~ 10,000 円 (税別)	

※ 大型機種は弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。お電話口で診断し、概算をご案内いたします。